



學校更衣淋浴間介紹

臺中市東興國小

執行成果報告表 / 更衣淋浴間設施配置圖

執行成果報告表

一、計畫執行

指標	<p>空間及設施符合原申請案之規劃內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置項目（內部配置圖） 2. 設置地點（位置圖） 3. 經費支用 4. 創意與特色
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校東興堂二樓男女廁所管路老舊磁磚破損牆壁龜裂透過本工程得以改善，讓學生有更安全舒適的空間（如附件1）。 2. 本工程將部份廁所改建為淋浴間，使各項設備可以多功能使用，校園空間更完善（如附件2）。 3. 經費來源：教育部同意補助59萬5仟元暨臺中市政府教育局補助款10萬5仟元整，共計70萬元整。本案預算金額新臺幣柒拾萬元整，分別為主體工程發包金額新臺幣陸拾肆萬參仟參佰元整；規劃設計監造金額新臺幣肆萬伍仟元整；空氣污染防治費新臺幣壹仟柒佰元整；工程管理費新臺幣壹萬元整。



圖1：更衣淋浴間設施




圖1 圖2 圖3 圖4




圖5 圖6 圖7 圖8



圖9 圖10 圖11 圖12



圖13 圖14 圖15 圖16




圖17 圖18 圖19 圖20




圖21 圖22 圖23 圖24

二、實際使用

指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學校有向全校師生說明本案設施內容及使用方式。 2. 學生使用本案設施的意願。 3. 學生使用本案設施的近便程度。 4. 有配合相關之教學活動。 5. 規劃如何吸引身體活動能力較為弱勢學生。
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校已有明訂淋浴間使用辦法。 2. 本校師生於課後活動後願意使用淋浴設施。 3. 本校淋浴間融入健康與體育課程教學。

三、營運管理

指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本案設施使用說明或管理要點。 2. 有指定專人負責管理、指導及維護本案設施。 3. 對社區開放與研訂收費制度。
----	--

辦理
情形

1. 本校學校更衣淋浴間設施已於102.1.1日起開始營運，並訂有淋浴間管理辦法，去維護淋浴間。
2. 淋浴間設置在東興堂2樓，且本校定有場館租借辦法。