



# 學校更衣淋浴間介紹

臺東縣復興國小

執行成果報告表 / 更衣淋浴間設施配置圖

## 執行成果報告表



圖1：更衣淋浴間設施



圖2 圖3 圖4



圖5 圖6 圖7 圖8

### 一、計畫執行

指標	<p>空間及設施符合原申請案之規劃內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設置項目（內部配置圖）</li> <li>2. 設置地點（位置圖）</li> <li>3. 經費支用</li> <li>4. 創意與特色</li> </ol>
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1.淋浴間男5間 女5間、梳妝台 8座、洗手台2座、座椅2座。（內部配置圖如附件一）</li> <li>2. 設置地點（位置圖如附件二）</li> <li>3. 總工程經費786000元。</li> <li>4. 男女淋浴間以不同顏色區隔，每間淋浴間之間係以水泥隔間。</li> </ol>

### 二、實際使用

指標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 學校有向全校師生說明本案設施內容及使用方式。</li> <li>2. 學生使用本案設施的意願。</li> <li>3. 學生使用本案設施的近便程度。</li> <li>4. 有配合相關之教學活動。</li> <li>5. 規劃如何吸引身體活動能力較為弱勢學生。</li> </ol>
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已於教師晨會及全校升旗集會說明淋浴間設施內容及使用方式。</li> <li>2. 學生使用意願高</li> <li>3. 本淋浴間設施位於第二棟大樓二樓，為全校的地理中心位置，使用方便。</li> <li>4. 體育課及運動類社團活動配合教學使用。</li> </ol>

### 三、營運管理

指標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本案設施使用說明或管理要點。</li> <li>2. 有指定專人負責管理、指導及維護本案設施。</li> <li>3. 對社區開放與研訂收費制度。</li> </ol>
辦理	<p>本校學校更衣淋浴間設施已於102年3月1日起開始營運。（若未啟用，請說明原因以及預計開始營運日期。）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本校設有使用說明及管理要點。</li> </ol>

- 情形
2. 本校指定總務主任專責管理、指導及維護本案設施。
  3. 本校未對社區開放。

## ○ 更衣淋浴間設施配置圖

更衣淋浴間平面圖A

