



學校更衣淋浴間介紹

新北市永平國小

執行成果報告表 / 淋浴間設施配置圖

執行成果報告表



圖1：學生體驗樂活設施



圖1 圖2 圖3 圖4



圖5 圖6 圖7 圖8

一、計畫執行

指標	<p>空間及設施符合原申請案之規劃內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置項目（內部配置圖） 2. 設置地點（位置圖） 3. 經費支用 4. 創意與特色
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 見附件一 2. 見附件二 3. 見附件三 4. 見附件四


二、實際使用

指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學校有向全校師生說明本案設施內容及使用方式。 2. 學生使用本案設施的意願。 3. 學生使用本案設施的近便程度。 4. 有配合相關之教學活動。 5. 規劃如何吸引身體活動能力較為弱勢學生。
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 見【附件五】 2. 見【附件六】 3. 未能理解其意 4. 規劃當中


三、營運管理

指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本案設施使用說明或管理要點。 2. 有指定專人負責管理、指導及維護本案設施。 3. 對社區開放與研訂收費制度。
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校學校淋浴間設施已於100年3月 1日起開始營運。 （若未啟用，請說明原因以及預計開始營運日期。）

淋浴間設施配置圖



一樓男用浴室平面



二樓女用浴室平面