



學校更衣淋浴間介紹

澎湖縣馬公國小

[執行成果報告表](#) / [更衣淋浴間設施配置圖](#)

執行成果報告表

一、計畫執行	
指標	<p>空間及設施符合原申請案之規劃內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學校地理位置有符合鄰近山野、水域活動或自行車道路網行經路線。 2. 設置項目（內部配置圖） 3. 設置地點（校園位置圖） 4. 經費支用 5. 創意與特色
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校鄰近觀音亭遊憩區。 2. 如本校計畫書附圖 3. 經費依計畫書經費概算。 4. 本校夜間設有跆拳道社團、假日及寒暑假設有有多項運動團隊練習時間。使用率高。 5. 設置於活動中心內，運動場館設施完備。學生使用方便。
二、教學運用	
指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學校有向全校師生說明本案設施內容及使用方式。 2. 學生使用本案設施的意願。 3. 學生使用本案設施的便捷程度。 4. 有配合相關之教學活動。
辦理情形	<ol style="list-style-type: none"> 1. 利用校務會議向全校老師說明相關事項。 2. 學生好奇心強，期待淋浴間開幕。 3. 鄰近運動場館，使用方便 4. 於下學年度起，結合健康領域課程計，排入課程內容。
三、營運管理	
指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本案設施使用說明或管理要點以及緊急事故處理原則。 2. 有指定專人負責管理、指導及維護本案設施。 3. 對社區開放與研訂收費制度。 4. 學校有將營運管理辦法公告在學校網站上(請提供公告網址，以利友善連結)。 5. 安全管理：學校有設置安全警鈴、出入口監視器、張貼更衣淋浴間使用說明或管理辦法於更衣淋浴間入口處、張貼更衣淋浴間之緊急事故處理程序。
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 目前並未開始營運，因工程排水設施未改善，驗收延宕，預計於本月底前請廠商改善後開始營運，預計於4月底前開始營運。 2. 已訂定相關處理原則及使用辦法

辦理情形

3. 由學務處體育組負責保管，配合總務處校內場館租用辦法。
4. 目前未對社區開放與研訂收費制度擬定辦法，因並無空檔時段可提供社區民眾使用。
5. 依規定協請總務處上網公告。
6. 安全管理設施完善，監視器透過遠端監控。相關使用規定張貼完善

○ 更衣淋浴間設施配置圖

更衣淋浴間平面圖A

