



# 學校更衣淋浴間介紹

彰化縣好修國小

執行成果報告表 / 更衣淋浴間設施配置圖

## 執行成果報告表

### 一、計畫執行

|      |   |
|------|---|
| 指標   | <p>空間及設施符合原申請案之規劃內容。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設置項目（內部配置圖）</li> <li>2. 設置地點（位置圖）</li> <li>3. 經費支用</li> <li>4. 創意與特色</li> </ol>  |
| 辦理情形 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設置項目符合原規劃設計內容。設置男、女各2間更衣間及2間淋浴間，共8間。亦設置有男女各3個洗手梳妝臺，共6個</li> <li>2. 設置地點在本校體育館及操場旁，使用便利。</li> <li>3. 經費支用符合原核定補助之經費項目表。</li> <li>4. 創意與特色：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)利用最接近體育館、操場的教室設置更衣淋浴間，使用便利。</li> <li>(2)除體育課後使用外，本校校隊訓練、寒暑假期間的社團活動、體育活動，也可以使用本更衣淋浴間。</li> </ol> </li> </ol> |



圖1：更衣淋浴間設施



圖1

圖2

圖3

## 更衣淋浴間設施配置圖

更衣淋浴間平面圖A

